

Sifón de soda de 1 litro para fabricante de agua de soda casera de CO2 de 8 g

Instrucciones de sifón de soda:

1. Llene su sifón de soda aproximadamente 3/4 con agua fría o cualquier bebida que desee carbonatar.

Inserte el tubo largo con arandela.

2. Atornille completamente la cabeza del sifón.

Coloque un cargador de soda Co2 en el soporte. Enrosca el soporte con el cargador en la botella sifón hasta que escuches que entra el gas. Carga con solo 1 cargador. Agitar bien. Retire el soporte con el cargador vacío y reemplácelo con la tapa.

3. Para obtener los mejores resultados: primero enfríe el sifón de soda, luego llénelo con agua fría, después de cargarlo, agítelo al menos 10 veces y déjelo reposar.

refrigerador durante al menos 1 hora antes del uso inicial.

Mostrar detalles:









También vendemos otras herramientas de postre de cargadores de [crema n2o](#) ,
[que también pasan los certificados CE y FDA](#) :

Member of the SOG Group (SOG SA)

P: ¿Puedo obtener muestras?

R: Claro. Por lo general, proporcionamos muestras existentes. Además, podemos devolver el costo de la muestra cuando realizó el pedido.

P: ¿Cuál es el servicio de garantía que ofrecen?

R: Ofrecemos 12 meses de garantía para todos nuestros productos.

P: ¿Cómo aseguran la calidad de sus productos?

R: control de calidad estricto con pruebas de 6 pasos desde la compra de materia prima hasta el producto terminado.

P: ¿Cuál es el tiempo de entrega de producción?

R: La MOQ tarda entre 10 y 20 días. Tenemos una gran capacidad de producción, lo que puede garantizar un tiempo de entrega rápido incluso para grandes cantidades.